



RZECZOZNAWSTWO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH RUCHU DROGOWEGO MASZYN I URZĄDZEŃ

Certyfikowany Rzeczoznawca Piotr Olszewski
Członek: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych
Ruchu Drogowego Maszyn i Urządzeń AUTOCONSULTING



Rzeczoznawstwo z zakresu techniki motoryzacyjnej, wyceny wartości pojazdów,
kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych oraz wyceny wartości maszyn, urządzeń i pozostałych środków technicznych.
Ruchu drogowego i rekonstrukcji zdarzeń drogowych.
Rzeczoznawca z listy Biegłych Sądowych Sądu Okręgowego w Olsztynie
Rzeczoznawca z listy Biegłych Skarbowych Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
Rzeczoznawca z listy do spraw jakości produktów lub usługi Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

ASSIST CAR GROUP SP Z O.O. 07-410 Ostrołęka, ul. Srebrna 19 tel: 500-200-696 e-mail: biuro@assistcar.pl

Opinia numer: GE/A/01/07/2023

z dnia: 2023/07/14

Rzeczoznawca : Arkadiusz Rużański

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Pułtusk

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk

Zlec. pismo, znak: Umowa nr 31/2023

z dnia: 2023/02/10

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

- Opinia dokonana w oparciu o instrukcję nr 1/2016 SRTSiRD
- Opinia uwzględnia: przebieg wg wskazań drogomierza, wyposażenie standardowe i dodatkowe, stan podzespołów i elementów, stan ogólny pojazdu.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2023

Marka: DAEWOO

Rok produkcji: 1998

Model: Tico 0.8 Kat.

Wersja: 800 SX

Nr rejestracyjny: WPN25XK

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: KLY3S11BDWC540860

Nr INFO-EKSPERT	046-00148
Data pierwszej rejestracji	1998/07/14
Wskazanie drogomierza	130668 km
Okres eksploatacji pojazdu (98/07/14-23/07/14)	300 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	ZIEŁONY 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	KLY3S
Dop. masa całkow.	920 kg
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	796 ccm / 41KM (30kW)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 6
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

1200 PLN w tym VAT (23,0%) **224,39 PLN**

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

200 PLN w tym VAT (23,0%) **37,40 PLN**

ZAŁĄCZNIKI

- Wycena wartości - druk podstawowy
- Dokumentacja fotograficzna
- Wycena wartości - arkusz kontrolny
- Arkusz wyliczenia wartości pojazdu uszkodzonego
- Opis powłoki lakierowej

Rzeczoznawca : Arkadiusz Rużański

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Pułtusk

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk

Zlec. pismo, znak: Umowa nr 31/2023

z dnia: 2023/02/10

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

- Opinia dokonana w oparciu o instrukcję nr 1/2016 SRTSiRD
- Opinia uwzględnia: przebieg wg wskazań drogomierza, wyposażenie standardowe i dodatkowe, stan podzespołów i elementów, stan ogólny pojazdu.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2023

Marka: DAEWOO

Rok produkcji: 1998

Model: Tico 0.8 Kat.

Wersja: 800 SX

Nr rejestracyjny: WPN25XK

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: KLY3S11BDWC540860

Nr INFO-EKSPERT	046-00148
Data pierwszej rejestracji	1998/07/14
Wskazanie drogomierza	130668 km
Okres eksploatacji pojazdu (98/07/14-23/07/14)	300 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	ZIELONY 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	KLY3S
Dop. masa całkow.	920 kg
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	796 ccm / 41KM (30kW)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 6
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (1998.01-1998.06)

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Lp.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena radiowa	7	Siedzenia tylne składane
2	Głośniki 2 szt.	8	Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
3	Listwy boczne	9	Szyba tylna ogrzewana
4	Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe przednie	10	Wycieraczka szyby tylnej
5	Pasy bezpieczeństwa tylne 3 szt.	11	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
6	Przygotowanie do montażu radia	12	Zaglówki foteli przednich regulowane

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (302 mies.) *	2 450 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 1 222 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	- 122
<i>Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Świadczy on ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.</i>		
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-5,0	- 122

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich, zwykle użytkowanych powyżej 6 lat, profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	-5,0	- 122
<i>Zdecydowanie chętniej kupowane są pojazdy o udokumentowanym stanie technicznym, potwierdzonym książką serwisową przeglądów technicznych i napraw. W praktyce użytkowania samochodów w Polsce wykonywanie przeglądów okresowych w sieci serwisowej producenta jest stosowane w początkowym okresie, zwykle nie przekraczającym 5 lat. Brak dokumentacji serwisowej szczególnie w pierwszych latach użytkowania pojazdu może być powodem stosowania korekty ujemnej a regularne wykonywanie przeglądów starszych pojazdów udokumentowane w książce serwisowej lub rachunkami i potwierdzone dobrym stanem technicznym pojazdu korekty dodatniej.</i>		
Brak dokumentów pojazdu	-5,0	- 122
Brak dopuszczenia do ruchu	-5,0	- 122
Korekta z tytułu sprzedaży wymuszonej	-25,0	- 612

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

1200 PLN

(słownie: jeden tysiąc dwieście złotych)

w tym VAT (23,0%) 224,39 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

200 PLN

(słownie: dwieście złotych)

w tym VAT (23,0%) 37,40 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

Wycenę sporządził:

Rzecznawca Arkadiusz Rużański.

pieczęć



Dnia 2023/07/14r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: GE/A/01/07/2023

z dnia: 2023/07/14

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2023

Marka: DAEWOO

Rok produkcji: 1998

Model: Tico 0.8 Kat.

Wersja: 800 SX

Nr rejestracyjny: WPN25XK

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy







Handwritten signature in blue ink.

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: GE/A/01/07/2023

z dnia: 2023/07/14

Rzeczoznawca : Arkadiusz Rużański

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Pułtusk

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk

Zlec. pismo, znak: Umowa nr 31/2023

z dnia: 2023/02/10

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2023

Marka: DAEWOO

Rok produkcji: 1998

Model: Tico 0.8 Kat.

Wersja: 800 SX

Nr rejestracyjny: WPN25XK

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE: 046-00148

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU**KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):**

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
1999	05		2750
1998	05		2450
1997	05		2150

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (302 mies.) * 2 450 PLN

Normatywny okres eksploatacji 302 mies.

DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) 1998/07/14

Rzeczywisty okres eksploatacji 300 mies.

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 1998.01-1998.06

Przebieg rzeczywisty odczytany 130 668 km

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	- 122
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-5,0	- 122
Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	-5,0	- 122
Brak dokumentów pojazdu	-5,0	- 122
Brak dopuszczenia do ruchu	-5,0	- 122
Korekta z tytułu sprzedaży wymuszonej	-25,0	- 612
KOREKTY RÓŻNE		- 1 222 PLN po korekcie: 1 228 PLN

UWAGI

1. Niniejsza opinia służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
2. Wycenę sporządzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia. Nie prowadzono badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej.
3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne wynikające z tego skutki podczas dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
4. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny, powstałe z przyjęcia za podstawę wyceny informacji o stanie przedmiotu wyceny, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu przez wykonawcę było niemożliwe lub bardzo utrudnione.
5. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą techniczną przedmiotu wyceny, ocena stanu ma jedynie charakter

informacyjny.

6. Istotą opracowania jest określenie wartości rynkowej pojazdu, a nie jego ceny. Cena powstaje w akcie kupna-sprzedaży.

7. Rzeczoznawca nie badał praw własności maszyny ani ciążących na niej zobowiązań.

8. W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji o wycenianym pojeździe niedostępnych rzeczoznawcy w czasie wykonywania niniejszej wyceny, stanowisko rzeczoznawcy przyjęte i zaprezentowane w opinii może ulec zweryfikowaniu.

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU

1 200 PLN

Wycenę sporządził:

Rzeczoznawca Arkadiusz Rużański.



pieczęć



Dnia 2023/07/14r.

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYMdo opinii nr: **GE/A/01/07/2023**

z dnia: 2023/07/14

Rzeczoznawca : Arkadiusz Rużański

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Pułtusk

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk

Zlec. pismo, znak: Umowa nr 31/2023

z dnia: 2023/02/10

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2023

Marka: DAEWOO

Rok produkcji: 1998

Model: Tico 0.8 Kat.

Wersja: 800 SX

Nr rejestracyjny: WPN25XK

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE: 046-00148

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 300 mies.)	1 200 PLN
Współczynnik amortyzacji pojazdu	0,22
Współczynnik zbywalności pojazdu nowego	0,60

CZĘŚCI DO NAPRAWY

Lp.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie lakierowane		
1	Pokrywa przednia	
2	Blotnik przedni	LiP
3	Drzwi boczne przednie	LiP
4	Drzwi boczne tylne	P
5	Próg kpl.	LiP

CZĘŚCI DO WYMIANY

Lp.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie lakierowane		
1	Drzwi boczne tylne	L
2	Drzwi tyłu nadwozia	
3	Blotnik tylny	LiP
4	Pas tylny kpl.	
5	Słupek środkowy	L
6	Dach kpl.	
7	Szkielet blotnika tylnego z wnęką kola kpl.	L
8	Podłoga bagażnika ze wzmocnieniem (podłużnicami)	
2 Wyposażenie nadwozia		
9	Zderzak tylny kpl.	
10	Lampa zespolona tylna kpl.	LiP
11	Fotel przedni kpl.	LiP
12	Fotele (kanapa) tylne kpl.	
13	Wykładzina dachu (podsufitka)	
14	Wykładziny wewnętrzne ścian	
15	Wykładziny podłogi	
16	Szyba przednia	
17	Szyba tylna	
18	Koło kierownicy	

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

Lp.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zes p. [PLN]
1	Nadwozie lakierowane	28	52	161
2	Wyposażenie nadwozia	30	35	234
3	Silnik z osprzętem	16	0	192

4 Układ napędowy	8	0	96
5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	9	0	108
6 Zawieszenie tylne	4	0	48
7 Reszta	5	0	60
Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu			899 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku			1 200 PLN
Stopień uszkodzenia		0,2508	899 PLN
Współczynnik stopnia uszkodzenia		0,50	449 PLN
Współczynnik uszkodzeń ukrytych		0,91	409 PLN
Współczynnik zbywalności		0,15	61 PLN

Metoda odzysku części

Szacunkowa wartość złomu			200 PLN
--------------------------	--	--	----------------

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą odzysku części.			200 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU			1 200 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego			200 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie			1 000 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej			26,61

Wycenę sporządził:

Rzecznawca Arkadiusz Rużański.



pieczęć



Dnia 2023/07/14r.

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do opinii nr: GE/A/01/07/2023

z dnia: 2023/07/14

Rzeczoznawca : Arkadiusz Rużański

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Pułtusku

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk

Zlec. pismo, znak: Umowa nr 31/2023

z dnia: 2023/02/10

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2023

Marka: DAEWOO

Rok produkcji: 1998

Model: Tico 0.8 Kat.

Wersja: 800 SX

Nr rejestracyjny: WPN25XK

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ

