



RZECZOZNAWSTWO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH RUCHU DROGOWEGO MASZYN I URZĄDZEŃ

Certyfikowany Rzecznik Piotr Olszewski
Członek: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczników Motoryzacyjnych
Ruchu Drogowego Maszyn i Urządzeń AUTOCONSULTING



Rzecznictwo z zakresu techniki motoryzacyjnej, wyceny wartości pojazdów,
kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych oraz wyceny wartości maszyn, urządzeń i pozostałych środków technicznych.
Ruchu drogowego i rekonstrukcji zdarzeń drogowych.
Rzecznictwo z listy Biegłych Sądowych Sądu Okręgowego w Olsztynie
Rzecznictwo z listy Biegłych Skarbowych Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
Rzecznictwo z listy do spraw jakości produktów lub usług Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

ASSIST CAR GROUP SP Z O.O. 07-410 Ostrołęka, ul. Srebrna 19 tel: 500-200-696 e-mail: biuro@assistcar.pl

Opinia numer: GE/A/009/11/2024

z dnia: 2024/11/30

Rzecznik: Piotr Olszewski

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Pułtusku

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk

Zlec. pismo, znak: Umowa nr 82

z dnia: 2024/04/15

Zadanie: Określenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym

PODSTAWA OPINII

- Opinia dokonana w oparciu o instrukcję nr 1/2016 SRTSiRD
- Opinia uwzględnia: przebieg wg wskazań drogomierza, wyposażenie standardowe i dodatkowe, stan podzespołów i elementów, stan ogólny pojazdu.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2024

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 1996

Model: E 220 Diesel 210

Wersja: Elegance

Nr rejestracyjny: NOS42UU

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WDB2100041A276322

Nr INFO-EKSPERT	022-00346
Data pierwszej rejestracji	1997/02/01. (w Polsce: 2005/06/16)
Okres eksploatacji pojazdu (97/02/01-24/11/30)	334 mies.
Kolor powłoki lakierowej. (rodzaj lakieru)	GRANATOWY 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	W 210
Dop. masa całkowita	1960 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Oznaczenie silnika	M 604.912
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2155 ccm / 70kW (95KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	tylny (4x2)

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

3800 PLN w tym VAT (23,0%) 710,57 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

900 PLN w tym VAT (23,0%) 168,29 PLN

ZAŁĄCZNIKI

- Wycena wartości - druk podstawowy
- Dokumentacja fotograficzna
- Opis powłoki lakierowej
- Wycena wartości - arkusz kontrolny
- Arkusz wyliczenia wartości pojazdu uszkodzonego



Rzeczoznawca : Piotr Olszewski

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Pułtusk

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk

Zlec. pismo, znak: Umowa nr 82

z dnia: 2024/04/15

Zadanie: Określenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym

PODSTAWA OPINII

- Opinia dokonana w oparciu o instrukcję nr 1/2016 SRTSiRD
- Opinia uwzględnia: przebieg wg wskazań drogomierza, wyposażenie standardowe i dodatkowe, stan podzespołów i elementów, stan ogólny pojazdu.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2024

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 1996

Model: E 220 Diesel 2 10

Wersja: Elegance

Nr rejestracyjny: NOS42UU

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WDB2100041A276322

Nr INFO-EKSPERT	022-00346
Data pierwszej rejestracji	1997/02/01, (w Polsce: 2005/06/16)
Okres eksploatacji pojazdu (97/02/01-24/11/30)	334 mies.
Kolor powłoki lakierowej. (rodzaj lakieru)	GRANATOWY 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	W210
Dop. masa całk.	1960 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Oznaczenie silnika	M 604.912
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2155 ccm / 70kW (95KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	tylny (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (1996.02-1998.06)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	9	Szyby regulowane elektrycznie
2	Immobilizer	10	Tarcze kół aluminiowe
3	Obrotomierz	11	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
4	Poduszka powietrzna kierowcy	12	Wspomaganie układu kierowniczego
5	Poduszka powietrzna pasażera	13	Wykończenie wnętrza drewnem/ skórą/ specjalne
6	Poduszki powietrzne boczne	14	Zaglówki na wszystkich miejscach
7	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR	15	Zamek centralny
8	Szyby przyciemniane		
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie		

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (342 mies.) *	6 800 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 2 992 PLN
W tym:	[%] Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5.0 - 340

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	-5.0	- 340
<i>Zdecydowanie chętniej kupowane są pojazdy o udokumentowanym stanie technicznym, potwierdzonym książką serwisową przeglądów technicznych i napraw. W praktyce użytkowania samochodów w Polsce wykonywanie przeglądów okresowych w sieci serwisowej producenta jest stosowane w początkowym okresie, zwykle nie przekraczającym 5 lat. Brak dokumentacji serwisowej szczególnie w pierwszych latach użytkowania pojazdu może być powodem stosowania korekty ujemnej a regularne wykonywanie przeglądów starszych pojazdów udokumentowane w książce serwisowej lub rachunkami i potwierdzone dobrym stanem technicznym pojazdu korekty dodatniej.</i>		
Indywidualny zakup za granicą (z UE)	-4.0	- 272
<i>Fakt indywidualnego sprowadzenia do Polski pojazdu może wiązać się z utrudnieniami dotyczącymi i możliwości zweryfikowania jego historii i charakteru wcześniejszej eksploatacji, w tym ewentualnych napraw kolizyjnych, stanu serwisowania, przebiegu, a także w niektórych przypadkach można liczyć się z obniżoną wiarygodnością dokumentów, jak również z ryzykiem nielegalnego pochodzenia. Czynniki te sprawiają, że wartość rynkowa pojazdu sprowadzonego indywidualnie może być niższa od wartości takiego samego pojazdu zakupionego po raz pierwszy w Polsce i tu eksploatowanego. Wysokość korekty może wynosić do -4% i maleje wraz z upływem czasu od pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce.</i>		
Brak dokumentów pojazdu	-5.0	- 340
Brak dopuszczenia do ruchu	-5.0	- 340
Korekta z tytułu sprzedaży wymuszonej	-20.0	-1 360

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

3800 PLN

(słownie: trzy tysiące osiemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 710,57 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

900 PLN

(słownie: dziewięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 168,29 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

Wycenę sporządził:

Rzecznawca Piotr Olszewski.

pieczęć

Dnia 2024/11/30r.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: GE/A/009/11/2024

z dnia: 2024/11/30

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2024

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 1996

Model: E 220 Diesel 210

Wersja: Elegance

Nr rejestracyjny: NOS42UU

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy





Rzecznawca : Piotr Olszewski

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Pułtusk

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk

Zlec. pismo. znak: Umowa nr 82

z dnia: 2024/04/15

Zadanie: Określenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2024

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 1996


Model: E 220 Diesel 210

Wersja: Elegance

Nr rejestracyjny: NOS42UU

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: GE/A/009/11/2024

z dnia: 2024/11/30

Rzeczoznawca : Piotr Olszewski

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Pułtusk

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk

Zlec. pismo, znak: Umowa nr 82

z dnia: 2024/04/15

Zadanie: Określenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2024

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 1996

Model: E 220 Diesel 210

Wersja: Elegance

Nr rejestracyjny: NOS42UU

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE: 022-00346

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU**KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):**

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
1997	05		7500
1996	05		6800
1995	05		6100

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (342 mies.) * **6 800 PLN**Normatywny okres eksploatacji **342 mies.**DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) **1997/02/01**Rzeczywisty okres eksploatacji **334 mies.****LISTA WYPOSAŻENIA:**

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 1996.02-1998.06

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5.0	- 340
Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	-5.0	- 340
Indywidualny zakup za granicą (z UE)	-4.0	- 272
Brak dokumentów pojazdu	-5.0	- 340
Brak dopuszczenia do ruchu	-5.0	- 340
Korekta z tytułu sprzedaży wymuszonej	-20.0	-1 360
KOREKTY RÓŻNE		- 2 992 PLN po korekcie: 3 808 PLN

UWAGI

Klauzule ograniczające:

1. Niniejsza opinia służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
2. Wycenę sporządzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia. Nie prowadzono badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej.
3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne wynikające z tego skutki podczas dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
4. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny, powstałe z przyjęcia za podstawę wyceny informacji o stanie przedmiotu wyceny, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu przez wykonawcę było niemożliwe lub bardzo utrudnione.
5. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą techniczną przedmiotu wyceny, ocena stanu ma jedynie charakter informacyjny.
6. Istotą opracowania jest określenie wartości rynkowej pojazdu, a nie jego ceny. Cena powstaje w akcie kupna-

sprzedaży.

7. Rzeczoznawca nie badał praw własności maszyny ani ciążących na niej zobowiązań.

8. W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji o wycenianym pojeździe niedostępnych rzeczoznawcy w czasie wykonywania niniejszej wyceny, stanowisko rzeczoznawcy przyjęte i zaprezentowane w opinii może ulec zweryfikowaniu.

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU

3 800 PLN

Wycenę sporządził:

Rzeczoznawca Piotr Olszewski.

pieczęć

Dnia 2024/11/30r.



ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do opinii nr: **GE/A/009/11/2024**

z dnia: 2024/11/30

Rzeczoznawca : Piotr Olszewski

Zlecający: Starostwo Powiatowe w Pułtusku

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk

Zlec. pismo, znak: Umowa nr 82

z dnia: 2024/04/15

Zadanie: Określenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2024

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 1996

Model: E 220 Diesel 210

Wersja: Elegance

Nr rejestracyjny: NOS42UU

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE: 022-00346

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 334 mies.) **3 800 PLN**

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,13

CZĘŚCI DO NAPRAWY

Lp.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie lakierowane		
1	Pokrywa przednia	
2	Błotnik przedni	L
3	Pokrywa tylna	
4	Błotnik tylny	LiP
5	Dach kpl.	
2 Wyposażenie nadwozia		
6	Fotel przedni kpl.	LiP
7	Fotele (kanapa) tylne kpl.	
4 Układ napędowy		
8	Most napędowy tylny z półosiami	

CZĘŚCI DO WYMIANY

Lp.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie lakierowane		
1	Błotnik przedni	P
2	Drzwi boczne przednie	LiP
3	Drzwi boczne tylne	LiP
4	Próg kpl.	LiP
2 Wyposażenie nadwozia		
5	Zderzak przedni kpl.	
6	Reflektor kpl.	LiP
7	Lampa kierunkowskazu przedniego	LiP
8	Krata wlotu powietrza kpl.	
9	Zderzak tylny kpl.	
10	Lampa zespolona tylna kpl.	LiP
11	Wykładziny podłogi	
3 Silnik z osprzętem		
12	Napęd rozrzadu z obudową	
13	Układ wtrysku paliwa z modulem sterującym	
14	Filtr powietrza kpl.	
15	Wentylator chłodnicy kpl.	
16	Chłodnica wody	
17	Alternator	
18	Rozrusznik	
4 Układ napędowy		
19	Wał napędowy z przegubami	
5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym		
20	Amortyzator	LiP

21	Wahacze i drążki reakcyjne zawieszenia	LiP
22	Piasta koła z łożyskami	LiP
23	Układ drążków kierowniczych	
24	Tarcza hamulcowa (bęben hamulcowy)	LiP
25	Zacisk hamulca (rozpieracz) z osłoną i elementami ciemnymi (LiP
6 Zawieszenie tylne		
26	Amortyzator	LiP
27	Tarcza hamulcowa / bęben	LiP
28	Zacisk hamulca (rozpieracz) z osłoną i elementami ciemnymi (LiP
7 Reszta		
29	Flumik przedni	
30	Flumik środkowy	
31	Flumik tylny	
32	Opona koła przedniego	LiP
33	Akumulator	
34	Opona koła tylnego	LiP

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

Lp.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie lakierowane	20	38	471
2	Wposażenie nadwozia	38	15	1 227
3	Silnik z osprzętem	15	36	365
4	Układ napędowy	9	27	250
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	8	36	195
6	Zawieszenie tylne	5	26	141
7	Reszta	5	44	106
Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu				2 755 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	3 800 PLN
Stopień uszkodzenia	0,2750 2 755 PLN
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,48 1 322 PLN
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,91 1 203 PLN
Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego	0,21 253 PLN

Metoda odzysku części

Szacunkowa wartość złomu	900 PLN
--------------------------------	----------------

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą odzysku części.	900 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	3 800 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	900 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	2 900 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wżg. wartości rynkowej	24,42

Wycenę sporządził:

Rzecznawca Piotr Olszewski.

pieczęć



Dnia 2024/11/30r.